

断層による被害



大きな縦ずれが生じた豊原市の地盤



断層運動によって坂道ができた



光復小の陸上競技場



せり上がった道路と天井との間に車が挟まれている



せり上がった地盤によって建物が大きく傾いている



断層上の建物はひとたまりもなかつた



台中県石岡郷の石岡堰は、垂直方向の断層運動によって端部が破損した。



手前と奥の堰上通路は、地震発生前までは同じ高さだった。垂直方向のずれは10mはありそう。